



SCANIA

Handled by
YSPT

Date
2021-04-14

Your date

Our reference
en-GB

Your reference

New features in Scania Multi 2105


Contents

New features in Scania Multi 2105.....	1
General.....	2
Managing BBMQA reports in Multi	2
Display of both part designations that are used for spare parts.....	8
New features in the parts catalogue	8

General

This document outlines the new features in Multi 2105 which can be seen in the Multi user interface.

Managing BBMQA reports in Multi



BBMQA reports apply to bus chassis that have been with the bus bodybuilder and that must be checked at a Scania workshop.

Alternativ ▼ PDF Förhandsgranska...

BBMQA KC

Huvud Punkter (196) Protokollnoteringar

Chassinummer: 1917943 Chassityp: Datum:

Land:

Verkstad: Påbyggare:

Arbetsorder: Skapat av: Datum:

Ändrat av: Datum:

FRAS-nummer: Ändrat av: Datum:

Lägg till punkter

Extra punkt 1
Underhållspunkt

Extra punkt 2
Underhållspunkt

Grupp Utförd

Grupp Utförd

Uppdatera protokoll

Like other reports, the report is divided into three tabs – main, items and report notes.

Alternativ PDF Förhandsgranska...

BBMQA KC

Huvud Punkter (196) Protokollnoteringar

Dölj genomförda punkter

Säkerhetskontroll			
Chassisäkerhet		Grupp	Utfört
1	<L> Oljedekalen ska vara läsbar.		
2	Kylsystemet ska vara fyllt med Scanias kylvätska och rent vatten, blandat till rätt koncentration.		
3	Hydraulvätskebehållaren får inte vara sänkt från sitt ursprungliga läge.		
4	Hydraulvätskebehållaren för styrningen ska vara placerad så att den är lättåtkomlig för underhåll, påfyllning och kontroll av oljenivå.		
5	Styrsvoslangarna ska vara klammade så de inte sträcks eller böjs. Flödet får inte hindras och nöt eller skav får inte förekomma.		
6	Minsta avstånd mellan styrningens rörliga delar och intilliggande detaljer ska vara minst 25 mm.		
7	Styrkolonnen mellan vinkelväxeln och servostyrväxeln får inte vara modifierad		

A number of items are marked as there are legal aspects to these. The marking is displayed as <L>, see by the arrow in the illustration above.

Alternativ FAS Förhandsgranska...

BBMQA KC

Huvud Punkter (196) Protokollnoteringar

Dölj genomförda punkter

Säkerhetskontroll

	Chassisäkerhet	Grupp	Utför
1	<L> Oljedekalen ska vara läsbar.		<input type="checkbox"/>
2	Kontrollpunkt är kopplad till lagkrav		<input type="checkbox"/>
3	Kontrollpunkt är kopplad till lagkrav		<input type="checkbox"/>
4	Denna kontrollpunkt i är kopplad till lagkrav. Skapa en felrapport (FRAS) och lägg till felrapportens nummer i BBMQA-protokollet.		<input type="checkbox"/>
5			<input type="checkbox"/>
6			<input type="checkbox"/>

Kontrollpunkt är kopplad till lagkrav

Denna kontrollpunkt i är kopplad till lagkrav. Skapa en felrapport (FRAS) och lägg till felrapportens nummer i BBMQA-protokollet.

OK

If a performed report item is marked as "Action required", the user will be prompted with a dialogue box that says "This item has associated legal requirements. Create a defect report (FRAS) and add the defect report number to the BBMQA report." See the illustration above.

Alternativ PDF Förhandsgranska...

BBMQA KC

Huvud Punkter (196) Protokollnoteringar

Chassinummer: 1917943 Chassityp: Datum:

Land:

Verkstad: Påbyggare:

Arbetsorder: Skapat av: Datum:

 Ändrat av: Datum:

FRAS-nummer: Ändrat av: Datum:


Lägg till punkter Uppdatera protokoll

Extra punkt 1
Underhållspunkt Grupp Utförd

Extra punkt 2
Underhållspunkt Grupp Utförd



The FRAS number mentioned in the above must be entered in the field indicated by the arrow in the illustration above.



Alternativ ▼  Förhandsgranska...

BBMQA KC

Huvud Punkter (196) Protokollnoteringar

Chassinummer: 1917943 Chassityp: Datum:

Land:

Verkstad: Påbyggare:

Arbetsorder: Skapat av: Datum:

Ändrat av: Datum:

FRAS-nummer: Ändrat av: Datum:

Lägg till punkter Uppdatera protokoll


Underhållspunkt	Grupp	Utförd
<input type="checkbox"/> Extra punkt 1		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Extra punkt 2		<input type="checkbox"/>

After action, the BBMQA report can be saved to PII (Product Individual Information). This is done using the selections displayed in the menu when you right-click on the computer stylus.

There is also an option to open an already saved report. See the illustration above.

Display of both part designations that are used for spare parts.

05-01-0103 Växellådshus, Smörjsystem [G33CM/R]



Pos.	Art. nr	A	Benämning	Tilläggsinform...
1	2829006	1	Frontkäpa	
2	2700220	1	Tätning	Frontkäpa
3	1744059	2	Styrmåsa	
4	2505660	10	Flänsskruv	
5	2781349	1	Plugg	
6	2849639	1	Tätning	
7	2792570	1	Fjäder	Bypass-ventil
8	2762521	1	Plunge	
9	2740533	1	Oljepump	
10	2757462	1	Oljepump	Axel
11	1323441	1	O-ring	ø 5,3x2,4x10,1
12	2816939	1	Lock	Oljepump
13	2699665	1	Tätning	Oljepumplock
14	1744059	1	Styrmåsa	
15	2505666	2	Flänsskruv	
16	394156	1	O-ring	ø 7,3x2,4x12,1
17	2781349	1	Plugg	
18	2792571	1	Fjäder	
19	2849639	1	Tätning	
20	2654958	1	Plunge	

If a spare part has double designations, both of these are displayed.

New features in the parts catalogue

- Axle gear RB885
- K chassis bus, new bus program
 - LE with D7/D9/OC9
 - NF with D13
- C chassis bus, new bus program
 - LF with D7
- Body, new bus program
 - LF with D7
 - LE with D7/D9/OC9
- BEV truck, electrified truck with new powertrain in the form of electric machine.
- PHEV, Plug-in hybrid with multiple batteries and charging socket.
- Support has been introduced for Conversion vehicles to have better support in the parts catalogue.